

Operation Details

Spray Operation

Connect with power supply firstly, press the button the first time to start continuous spray; press the button the second time to start intermittent spray, spray for 4 seconds and stop for 6 seconds; press the button the third time to power off.

Night-light Operation

Long press the button for 2 seconds to turn on 7-color light, long press the button again to turn off light.

Anti-dry burning


All spray modes are default set to turn off each 3hrs, it can restart work by pressing the button.

*For the first use, please add 90% water into the container and start humidifier after 3-5minutes


Step Presentation



Open the cover clockwise



Add mineral water or tap-water



Plug USB




Click the button to turn on the spray mode

Swab rod replacing



Take out the swap rod tube



Replace the swap rod tube



Made in China

Betriebsdetaills

Sprühbetrieb

Schließen Sie zuerst die Stromversorgung an, drücken Sie die Taste das erste Mal, um den kontinuierlichen Sprühvorgang zu starten; drücken Sie die Taste ein zweites Mal, um den intermittierenden Sprühvorgang zu starten

Sprühen, 4 Sekunden lang sprühen und 6 Sekunden lang anhalten; zum Ausschalten die Taste ein drittes Mal drücken.

Nachtlichtbetrieb


Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das 7-Farben-Licht einzuschalten. Drücken Sie die Taste erneut lange, um das Licht auszuschalten

Anti-Trockenbrand


Alle Sprühmodi sind standardmäßig so eingestellt, dass sie alle 3 Stunden ausgeschaltet werden. Durch Drücken der Taste kann der Betrieb wieder aufgenommen werden

*Beim ersten Gebrauch geben Sie bitte 90 % Wasser in den Behälter und beginnen Sie Luftbefeuchter nach 3-5 Minuten


Step-Präsentation



Öffnen Sie die Abdeckung
im Uhrzeigersinn



Addmineral



USB

anschließen



Drück den Knopf
um das einzuschalten
Sprühmodus

Swabrod ersetzt



Nehmen Sie die heraus
Stangenrohr tauschen



Ersetze das
Tupferstabrohr

Qualifiziert
Zertifikat
Produktion
Datum
QC001

In China hergestellt

操作内容

スプレー操作

まず電源に接続し、最初にボタンを押すと連続スプレーが開始され、2回目にボタンを押すと断続的に開始されます

スプレーし、4秒間スプレーし、6秒間停止します。3回目にボタンを押すと電源が切れます。

常夜灯操作

ボタンを2秒間長押しすると7色のライトが点灯し、もう一度ボタンを長押しするとライトが消えます

空焚き防止


すべてのスプレーモードはデフォルトで3

時間ごとにオフに設定されており、ボタンを押すことで作業を再開できます。

※初めてご使用になる場合は、容器に90%の水を入れてから始めてください。

加湿器3~5分後

ステッププレゼンテーション



カバーを開けます
時計回りに

添加ミネラル
水または水道水

USBを差し込む

ボタンをクリックしてください
をオンにする
スプレーモード

スワップロッドの交換



スワップロッドチューブ

交換してください
綿棒・ロッドチューブ

資格のある
証明書
製造
日にち
QC001

中国製

Détails de l'opération

Opération de pulvérisation

Connectez-vous d'abord à l'alimentation électrique, appuyez sur le bouton une première fois pour démarrer la pulvérisation continue ; appuyez sur le bouton une deuxième fois pour démarrer par intermittence.

Pulvérisez, vaporisez pendant 4 secondes et arrêtez pendant 6 secondes ; appuyez une troisième fois sur le bouton pour éteindre.

Fonctionnement de la veilleuse


Appuyez longuement sur le bouton pendant 2 secondes pour allumer la lumière à 7 couleurs, appuyez longuement à nouveau sur le bouton pour éteindre la lumière.

Brûlure anti-sèche


Tous les modes de pulvérisation sont réglés par défaut pour s'éteindre toutes les 3 heures, il peut redémarrer le travail en appuyant sur le bouton

*Pour la première utilisation, veuillez ajouter 90 % d'eau dans le récipient et commencer humidificateur après 3-5 minutes


Étape-Présentation




Ouvrez le couvercle
dans le sens des aiguilles d'une montre



Minéral supplémentaire
eau ou eau du robinet



Brancher USB



Cliquez sur le bouton
pour allumer le
mode pulvérisation

Remplacement de Swabrod



Sortez le
échanger le tube de la tige



Remplace le
tube d'écouvillon.rod



Fabriquée en Chine

Detalles de la operación

Operación de pulverización

Primero conéctese a la fuente de alimentación, presione el botón la primera vez para iniciar la pulverización continua; presione el botón la segunda vez para iniciar la pulverización intermitente

Rocíe, rocíe durante 4 segundos y deténgase durante 6 segundos; presione el botón la tercera vez para apagar.

Operación de luz nocturna


Mantenga presionado el botón durante 2 segundos para encender la luz de 7 colores, presione prolongadamente el botón nuevamente para apagar la luz

Quema anti-seco


Todos los modos de pulverización están configurados de forma predeterminada para apagarse cada 3 horas, puede reiniciar el trabajo presionando el botón

*Para el primer uso, agregue 90% de agua al recipiente y comience humidificador después de 3-5 minutos


Presentación paso a paso



abre la tapa
agujas del reloj



complemento mineral
agua o agua del grifo



Enchufe USB



Clic en el botón
para encender el
modo de pulverización

Reemplazo de Swabrod



Saca
tubo de varilla de intercambio



Reemplace la
tubo de varilla de hisopo



Hecho en china